




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ LEONCIO PRADO
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTA CRUZ
ID site: LI5332
CRQ: CRQ000000078418

Sticker Año mantenimiento




01/06/2026
11°3'48.492"S 76°55'39.863"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



01/06/2026
11°3'30.734"S 76°55'48.671"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DURANTE



01/06/2026
11°3'50.746"S 76°55'48.651"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DESPUES



01/06/2026
11°3'55.384"S 76°55'48.049"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



01/06/2026
11°3'30.922"S 76°55'44.574"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DURANTE



01/06/2026
11°3'30.753"S 76°55'44.677"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DESPUES



01/06/2026
11°3'30.764"S 76°55'44.678"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



01/06/2026
11°3'51.062"S 76°55'24.854"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DURANTE



01/06/2026
11°3'52.117"S 76°55'43.712"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DESPUES




01/06/2026
11°3'50.019"S 76°55'28.366"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 11°3'30.828"S 76°55'44.645"W LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO	 01/06/2026 11°3'30.846"S 76°55'44.676"W LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO	 01/06/2026 11°3'30.828"S 76°55'44.625"W LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 11°3'30.605"S 76°55'44.645"W LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO	 01/06/2026 11°3'30.671"S 76°55'44.645"W LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO	 01/06/2026 11°3'30.671"S 76°55'44.645"W LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 11°3'30.252"S 76°55'3.939"W LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO	 01/06/2026 11°3'51.075"S 76°55'21.249"W LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO	 01/06/2026 11°3'50.113"S 76°55'21.249"W LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC