




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: RAPAZ
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 02/06/2026 - 02/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO RAPAZ
ID site: LI5470
CRQ: CRQ000000078417

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS


ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO


ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General