



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CATAHUASI
Nombre de Localidad: CATAHUASI
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Dirección: CATAHUASI YAUYOS LIMA
ID site: LI1540
CRQ: CRQ000000078587

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1







FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/06/2026 12°47'55.308"S 75°53'24.294"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.308"S 75°53'24.294"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.392"S 75°53'24.336"W LI1540 CATAHUASI
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/06/2026 12°47'55.44"S 75°53'24.27"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.44"S 75°53'24.27"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.44"S 75°53'24.27"W LI1540 CATAHUASI
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/06/2026 12°47'55.44"S 75°53'24.27"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.44"S 75°53'24.324"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.566"S 75°53'24.272"W LI1540 CATAHUASI
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/06/2026 12°47'55.542"S 75°53'24.582"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.53"S 75°53'24.474"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.53"S 75°53'24.498"W LI1540 CATAHUASI
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/06/2026 12°47'55.536"S 75°53'24.394"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.524"S 75°53'24.366"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.542"S 75°53'24.474"W LI1540 CATAHUASI

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs**FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3**

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

