





REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: PLAYA_ASIA_2
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CA CA PANAMERICANA SUR KM 975 PARCELACION LA QUERENCIA SUBL A1
ID site: LI0914
CRQ: CRQ0000000000000

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Asia 15690, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°45'52.88652"
Longitud
W 76°36'9.02564"
Distancia
41423 m

Fecha
3/06/26 6:19 p. m.
Altitud
6 m a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES




LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos