




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: PLAYA_ASIA_2
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CA CA PANAMERICANA SUR KM 975 PARCELACION LA QUERENCIA SUBL A1
ID site: LI0914
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento



03/06/2026
12°45'53.742"S 76°36'8.518"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Asia 15690, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°45'52.88652"
Longitud
W 76°36'9.02564"
Distancia
41423 m
Fecha
3/06/26 6:19 p. m.
Altitud
6 m a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



03/06/2026
12°45'52.822"S 76°36'9.185"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DURANTE



03/06/2026
12°45'52.822"S 76°36'9.185"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DESPUES



03/06/2026
12°45'52.822"S 76°36'9.185"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES




03/06/2026
12°45'52.822"S 76°36'9.185"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DURANTE



03/06/2026
12°45'52.851"S 76°36'9.221"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DESPUES



03/06/2026
12°45'52.851"S 76°36'9.221"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



03/06/2026
12°45'52.908"S 76°36'9.924"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DURANTE



03/06/2026
12°45'52.844"S 76°36'8.967"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DESPUES



03/06/2026
12°45'52.855"S 76°36'9.221"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC