




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: ENTRADA_ROMA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CP MENOR PUEBLO NUEVO DE CONTA MZ R1 LT 6
ID site: LI5532
CRQ: CRQ000000079023

Sticker Año mantenimiento




03/06/2026
13°05'57.553"S 76°20'18.776"W
LI5532 ENTRADA ROMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



03/06/2026
13°05'57.33"S 76°20'19.074"W
LI5532 ENTRADA ROMA

DURANTE



03/06/2026
13°05'57.414"S 76°20'19.104"W
LI5532 ENTRADA ROMA

DESPUES



03/06/2026
13°05'56.491"S 76°20'18.908"W
LI5532 ENTRADA ROMA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



03/06/2026
13°05'57.169"S 76°20'19.077"W
LI5532 ENTRADA ROMA

DURANTE



3/6/2026
13°05'57.125"S 76°20'19.179"W
LI5532 ENTRADA ROMA


DESPUES



3/6/2026
13°05'57.124"S 76°20'19.17"W
LI5532 ENTRADA ROMA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



03/06/2026
13°05'56.748"S 76°20'19.16"W
LI5532 ENTRADA ROMA

DURANTE



03/06/2026
13°05'56.581"S 76°20'19.532"W
LI5532 ENTRADA ROMA

DESPUES



3/6/2026
13°05'57.125"S 76°20'19.169"W
LI5532 ENTRADA ROMA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales