



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ENTRADA_ROMA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Direccion: CP MENOR PUEBLO NUEVO DE CONTA MZ R1 LT 6
ID site: LI5532
CRQ: CRQ000000097023

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 4

N/A

FOTO 2



FOTO 5

N/A

FOTO 3



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 13°05'15"S 76°20'19.189"W LI5532 ENTRADA ROMA	 04/06/2026 13°05'151"S 76°20'19.191"W LI5532 ENTRADA ROMA	 04/06/2026 13°05'151"S 76°20'19.191"W LI5532 ENTRADA ROMA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 13°05'327"S 76°20'19.95"W LI5532 ENTRADA ROMA	 04/06/2026 13°05'258"S 76°20'19.97"W LI5532 ENTRADA ROMA	 04/06/2026 13°05'343"S 76°20'19.066"W LI5532 ENTRADA ROMA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 13°05'162"S 76°20'19.187"W LI5532 ENTRADA ROMA	 04/06/2026 13°05'074"S 76°20'19.238"W LI5532 ENTRADA ROMA	 04/06/2026 13°05'218"S 76°20'19.152"W LI5532 ENTRADA ROMA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 13°05'291"S 76°20'19.265"W LI5532 ENTRADA ROMA	 04/06/2026 13°05'275"S 76°20'19.123"W LI5532 ENTRADA ROMA	 04/06/2026 13°05'016"S 76°20'19.171"W LI5532 ENTRADA ROMA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 13°05'072"S 76°20'19.146"W LI5532 ENTRADA ROMA	 03/06/2026 13°05'084"S 76°20'19.14"W LI5532 ENTRADA ROMA	 03/06/2026 13°05'108"S 76°20'19.152"W LI5532 ENTRADA ROMA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

