



Gabinete Tx1: Estado: OK  
Ventiladores: OK  
A/A: OK  
Filtros: OK  
Radios (#): 0  
Routers (#): 1  
Modem (#): 0  
BBU (#): 1  
Switch (#): 0  
Media Converter (#): 0




Gabinete Tx 1 Abierto




Pasamuro Gabinete Tx 1

V.- BTS:


BBU: Tipo: BBU5900  
Estado: OK  
FAN: OK  
Cable FO: Estado: OK  
Banda 1 (MHz): 3500  
Cantidad: 2  
  
VSWR: OK  
Alarmas Externas: OK  
Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1




Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas



VSWR



Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:



Antenas:

|                  |              |     |
|------------------|--------------|-----|
| Sectoriales TDD: | Estado:      | OK  |
|                  | Cantidad:    | 2   |
|                  | Modelo:      | ATD |
|                  | Tilt m.1(°): | OK  |

|             |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| Microondas: | Estado:   | N/A |
|             | Cantidad: | 0   |

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| RRU | Cantidad:     | 2  |
|     | Conectores:   | OK |
|     | Cables RF/IF: | OK |

|                  |           |    |
|------------------|-----------|----|
| Luz de Balizaje: | Estado:   | OK |
|                  | Cantidad: | 1  |

|             |         |    |
|-------------|---------|----|
| Pararrayos: | Estado: | OK |
|-------------|---------|----|




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Estado:                  | OK           |
| Tipo:                    | malla        |
| Cantidad:                | 4            |
| Resistencia ( $\Omega$ ) | 4.92         |
| Topología :              | horizontal j |



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

pintura dañada al 100%

N/A

Observacion 1