




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: SANTA CRUZ_HUAURA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Dirección: CERRO CONTUYUC
ID site: LI1545
CRQ: CRQ000000078779

Sticker Año mantenimiento




04/06/2026
11°3'54.244"S 76°52'28.779"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



04/06/2026
11°3'47.501"S 76°53'29.375"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



04/06/2026
11°3'47.629"S 76°53'31.077"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



04/06/2026
11°3'44.405"S 76°54'4.408"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



04/06/2026
11°3'45.685"S 76°55'48.192"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



04/06/2026
11°3'53.386"S 76°52'31.691"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



04/06/2026
11°3'45.788"S 76°55'46.055"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



04/06/2026
11°3'45.281"S 76°55'53.467"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



04/06/2026
11°3'42.344"S 76°56'8.691"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



04/06/2026
11°3'44.087"S 76°56'5.971"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales