



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: POTAO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Direccion: CP POTAO
ID site: LI5753
CRQ: CRQ000000078777

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CORCERTINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A		N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A			