




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: HUANZA
Nombre de Localidad: HUANZA
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: CERRO VISTA ALEGRE
ID site: LI1183
CRQ: CRQ00000078949

Sticker Año mantenimiento



05/06/2026
11°38'55.825"S 76°29'47.727"W
LI1183 HUANZA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



05/06/2026
11°38'55.598"S 76°29'47.683"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.611"S 76°29'47.662"W
LI1183 HUANZA

DESPUES



05/06/2026
11°38'55.611"S 76°29'47.663"W
LI1183 HUANZA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



05/06/2026
11°38'55.598"S 76°29'47.683"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.608"S 76°29'47.608"W
LI1183 HUANZA

DESPUES



05/06/2026
11°38'55.611"S 76°29'47.632"W
LI1183 HUANZA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



05/06/2026
11°38'55.602"S 76°29'47.545"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.638"S 76°29'47.638"W
LI1183 HUANZA

DESPUES



05/06/2026
11°38'55.631"S 76°29'47.631"W
LI1183 HUANZA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos