




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: HUANZA
Nombre de Localidad: HUANZA
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Dirección: CERRO VISTA ALEGRE
ID site: LI1183
CRQ: CRQ000000078949

Sticker Año mantenimiento



05/06/2026
11°38'55.825"S 76°29'47.727"W
LI1183 HUANZA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



05/06/2026
11°38'55.844"S 76°29'47.581"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.696"S 76°29'47.531"W
LI1183 HUANZA


DESPUES



05/06/2026
11°38'55.661"S 76°29'47.517"W
LI1183 HUANZA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



05/06/2026
11°38'55.758"S 76°29'47.511"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.751"S 76°29'47.511"W
LI1183 HUANZA


DESPUES



05/06/2026
11°38'55.363"S 76°29'47.514"W
LI1183 HUANZA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




05/06/2026
11°38'55.806"S 76°29'47.447"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.755"S 76°29'47.557"W
LI1183 HUANZA

DESPUES



05/06/2026
11°38'55.755"S 76°29'47.557"W
LI1183 HUANZA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos