



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: CACRA
Nombre de Localidad: CACRA
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Dirección: CACRA YAUYOS LIMA
ID site: LI1549
CRQ: CRQ000000078933

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CORCERINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	