



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUANZA
Nombre de Localidad: HUANZA
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: CERRO VISTA ALEGRE
ID site: LI1183
CRQ: CRQ000000078949

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 4

FOTO 2



FOTO 5

FOTO 3



FOTO 6

N/A

N/A

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 11°38'55.689"S 76°29'47.601"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.714"S 76°29'47.614"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.742"S 76°29'47.603"W LI1183 HUANZA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 11°38'55.739"S 76°29'47.591"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.733"S 76°29'47.588"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.732"S 76°29'47.587"W LI1183 HUANZA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 11°38'55.679"S 76°29'47.622"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.695"S 76°29'47.622"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.647"S 76°29'47.622"W LI1183 HUANZA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 11°38'55.688"S 76°29'47.371"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.688"S 76°29'47.345"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.615"S 76°29'47.182"W LI1183 HUANZA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 11°38'55.636"S 76°29'47.637"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.692"S 76°29'47.637"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.699"S 76°29'47.619"W LI1183 HUANZA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

