




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LA QUEBRADA
Nombre de Localidad: IMPERIAL
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: CP LA QUEBRADA
ID site: LI4610
CRQ: CRQ000000079025

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2




FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 13°2'27.201"S 76°23'30.786"W LI4610 LA QUEBRADA	 05/06/2026 13°2'27.177"S 76°23'30.772"W LI4610 LA QUEBRADA	 05/06/2026 13°2'27.177"S 76°23'30.772"W LI4610 LA QUEBRADA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 13°2'27.167"S 76°23'30.784"W LI4610 LA QUEBRADA	 05/06/2026 13°2'27.174"S 76°23'30.784"W LI4610 LA QUEBRADA	 05/06/2026 13°2'27.177"S 76°23'30.786"W LI4610 LA QUEBRADA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 13°2'27.134"S 76°23'30.768"W LI4610 LA QUEBRADA	 05/06/2026 13°2'27.157"S 76°23'30.957"W LI4610 LA QUEBRADA	 05/06/2026 13°2'27.126"S 76°23'30.742"W LI4610 LA QUEBRADA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 13°2'27.256"S 76°23'30.623"W LI4610 LA QUEBRADA	 05/06/2026 13°2'27.067"S 76°23'30.745"W LI4610 LA QUEBRADA	 05/06/2026 13°2'27.204"S 76°23'30.561"W LI4610 LA QUEBRADA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 13°2'27.445"S 76°23'30.724"W LI4610 LA QUEBRADA	 05/06/2026 13°2'27.462"S 76°23'30.697"W LI4610 LA QUEBRADA	 05/06/2026 13°2'27.485"S 76°23'30.675"W LI4610 LA QUEBRADA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

