



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: CANTA
Nombre de Localidad: CANTA
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Direccion: INGENIO CERRO AL SUR DE CANTA
ID site: LI0903
CRQ: CRQ000000078945

Sticker Año mantenimiento



06/06/2026
11°28'7.538"S 76°37'34.64"W
LI0903 CANTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



06/06/2026
11°28'34.602"S 76°37'16.38"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.614"S 76°37'16.032"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.614"S 76°37'16.032"W
LI0903 CANTA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



06/06/2026
11°28'34.644"S 76°37'16.032"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.686"S 76°37'16.032"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.665"S 76°37'16.052"W
LI0903 CANTA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



06/06/2026
11°28'34.734"S 76°37'16.08"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.686"S 76°37'16.082"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.715"S 76°37'16.052"W
LI0903 CANTA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos