



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: CANTA
Nombre de Localidad: CANTA
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Dirección: INGENIO CERRO AL SUR DE CANTA
ID site: LI0903
CRQ: CRQ000000078945

Sticker Año mantenimiento




06/06/2026
11°28'7.538"S 76°37'34.64"W
LI0903 CANTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



06/06/2026
11°28'34.476"S 76°37'16.134"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.164"S 76°37'15.684"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.512"S 76°37'15.935"W
LI0903 CANTA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



06/06/2026
11°28'34.746"S 76°37'16.134"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.752"S 76°37'16.134"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.842"S 76°37'16.122"W
LI0903 CANTA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



06/06/2026
11°28'34.806"S 76°37'16.177"W
LI0903 CANTA

DURANTE




06/06/2026
11°28'34.644"S 76°37'16.134"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.722"S 76°37'16.224"W
LI0903 CANTA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales