





REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: CANTA
Nombre de Localidad: CANTA
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Dirección: INGENIO CERRO AL SUR DE CANTA
ID site: LI0903
CRQ: CRQ000000078945

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 06/06/2026 11°28'35.352"S 76°37'15.846"W LI0903 CANTA	 06/06/2026 11°28'34.722"S 76°37'16.074"W LI0903 CANTA	N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 06/06/2026 11°28'34.746"S 76°37'16.116"W LI0903 CANTA	 06/06/2026 11°28'34.245"S 76°37'16.114"W LI0903 CANTA	 06/06/2026 11°28'34.812"S 76°37'16.158"W LI0903 CANTA	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 06/06/2026 11°28'34.865"S 76°37'16.17"W LI0903 CANTA	 06/06/2026 11°28'34.865"S 76°37'16.17"W LI0903 CANTA	N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	