



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CANTA
Nombre de Localidad: CANTA
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Dirección: INGENIO CERRO AL SUR DE CANTA
ID site: LI0903
CRQ: CRQ000000078945

Sticker Año mantenimiento



06/06/2026
11°28'7.538"S 76°37'34.64"W
LI0903 CANTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



06/06/2026
11°28'34.77"S 76°37'15.64"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.8"S 76°37'16.122"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.886"S 76°37'15.678"W
LI0903 CANTA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



06/06/2026
11°28'34.752"S 76°37'15.536"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.818"S 76°37'15.202"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.65"S 76°37'15.678"W
LI0903 CANTA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



06/06/2026
11°28'34.878"S 76°37'16.146"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.896"S 76°37'15.424"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.88"S 76°37'16.177"W
LI0903 CANTA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General