




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Dirección: MZ J LT 3 Y 4 - CP COAYLLO
ID site: LI1722
CRQ: CRQ000000000000

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

