



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: CANIN
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANIN
ID site: LI5704
CRQ: CRQ00000078781

Sticker Año mantenimiento



05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



05/06/2026
10°56'29.544"S 76°48'41.353"W
LI5704 CANIN

DURANTE



05/06/2026
10°56'29.496"S 76°48'41.454"W
LI5704 CANIN

DESPUES



05/06/2026
10°56'29.496"S 76°48'41.358"W
LI5704 CANIN

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



05/06/2026
10°56'29.52"S 76°48'41.314"W
LI5704 CANIN

DURANTE



05/06/2026
10°56'29.496"S 76°48'41.308"W
LI5704 CANIN

DESPUES



05/06/2026
10°56'29.562"S 76°48'41.436"W
LI5704 CANIN


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



05/06/2026
10°56'28.08"S 76°48'41.052"W
LI5704 CANIN

DURANTE



05/06/2026
10°56'29.382"S 76°48'41.28"W
LI5704 CANIN

DESPUES



05/06/2026
10°56'29.646"S 76°48'41.598"W
LI5704 CANIN

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC