



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: LAS SALINAS
Nombre de Localidad: CHILCA
Fecha: 08/06/2026 - 08/06/2026
Dirección: CP LAS SALINAS
ID site: LI4690
CRQ: CRQ000000081442

Sticker Año mantenimiento




08/06/2026
12°32'37.073"S 76°43'16.082"W
LI4690 LAS SALINAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



08/06/2026
12°32'37.081"S 76°43'16.062"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'37.226"S 76°43'16.212"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



08/06/2026
12°32'37.089"S 76°43'16.091"W
LI4690 LAS SALINAS

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




08/06/2026
12°32'37.081"S 76°43'16.074"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'36.99"S 76°43'16.111"W
LI4690 LAS SALINAS


DESPUES



08/06/2026
12°32'37.138"S 76°43'16.187"W
LI4690 LAS SALINAS

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




08/06/2026
12°32'37.081"S 76°43'16.182"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'37.032"S 76°43'16.102"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



08/06/2026
12°32'37.025"S 76°43'16.054"W
LI4690 LAS SALINAS



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales