



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: JUCUL
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Dirección: COMUNIDAD CAMPESINA DE JUCUL
ID site: LI1560
CRQ: CRQ000000081348

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/06/2026 10°56'57.656"S 76°44'41.454"W L11560 JUCUL	 09/06/2026 10°56'57.607"S 76°44'41.438"W L11560 JUCUL	 09/06/2026 10°56'57.662"S 76°44'41.570"W L11560 JUCUL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/06/2026 10°56'57.608"S 76°44'41.567"W L11560 JUCUL	 09/06/2026 10°56'57.608"S 76°44'41.574"W L11560 JUCUL	 09/06/2026 10°56'57.608"S 76°44'41.472"W L11560 JUCUL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/06/2026 10°56'57.590"S 76°44'41.558"W L11560 JUCUL	 09/06/2026 10°56'57.590"S 76°44'41.558"W L11560 JUCUL	 09/06/2026 10°56'57.590"S 76°44'41.558"W L11560 JUCUL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/06/2026 10°56'57.590"S 76°44'41.558"W L11560 JUCUL	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/06/2026 10°56'57.608"S 76°44'41.453"W L11560 JUCUL	 09/06/2026 10°56'57.608"S 76°44'41.453"W L11560 JUCUL	 09/06/2026 10°56'57.608"S 76°44'41.460"W L11560 JUCUL

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
	N/A	N/A