



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: PARQUIN
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 10/06/2026 - 10/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PARQUIN
ID site: LI5363
CRQ: CRQ00000081408

Sticker Año mantenimiento




10/06/2026
10°57'56.135"S 76°43'12.471"W
LI5363 PARQUIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




10/06/2026
10°57'56.135376"S 76°43'12.471326"W
LI5363 PARQUIN

DURANTE



10/06/2026
10°57'56.135376"S 76°43'12.471326"W
LI5363 PARQUIN


DESPUES



10/06/2026
10°57'56.135376"S 76°43'12.471326"W
LI5363 PARQUIN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




10/06/2026
10°57'56.135376"S 76°43'12.471326"W
LI5363 PARQUIN

DURANTE



10/06/2026
10°57'56.135376"S 76°43'12.471326"W
LI5363 PARQUIN


DESPUES



10/06/2026
10°57'56.135376"S 76°43'12.471326"W
LI5363 PARQUIN

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



10/06/2026
10°57'56.135376"S 76°43'12.471326"W
LI5363 PARQUIN

DURANTE



10/06/2026
10°57'56.135376"S 76°43'12.471326"W
LI5363 PARQUIN

DESPUES



10/06/2026
10°57'56.135376"S 76°43'12.471326"W
LI5363 PARQUIN

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos