




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: PARQUIN
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 10/06/2026 - 10/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PARQUIN
ID site: LI5363
CRQ: CRQ000000081408

Sticker Año mantenimiento




10/06/2026
10°58'10.535"S 76°43'01.420"W
LI5363 PARQUIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES




10/06/2026
10°58'10.519"S 76°43'01.495"W
LI5363 PARQUIN

DURANTE



10/06/2026
10°58'10.492"S 76°43'01.474"W
LI5363 PARQUIN

DESPUES



10/06/2026
10°58'10.543"S 76°43'01.436"W
LI5363 PARQUIN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



10/06/2026
10°58'10.590"S 76°43'01.455"W
LI5363 PARQUIN

DURANTE



10/06/2026
10°58'10.427"S 76°43'01.501"W
LI5363 PARQUIN


DESPUES



10/06/2026
10°58'10.427"S 76°43'01.501"W
LI5363 PARQUIN

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



10/06/2026
10°58'10.519"S 76°43'01.495"W
LI5363 PARQUIN

DURANTE



10/06/2026
10°58'10.519"S 76°43'01.495"W
LI5363 PARQUIN

DESPUES



10/06/2026
10°58'10.590"S 76°43'01.455"W
LI5363 PARQUIN



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales