




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estación: CERRO_SUCHE
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE TUNA
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Dirección: CERRO SUCHE
ID site: LI0906
CRQ: CRQ000000081435

Sticker Año mantenimiento



11/06/2026
11°57'51.153"S 76°32'32.306"W
LI0906 CERRO_SUCHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




11/06/2026
11°57'51.153"S 76°32'32.306"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.153"S 76°32'32.306"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DESPUES



11/06/2026
11°57'51.153"S 76°32'32.306"W
LI0906 CERRO_SUCHE

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



11/06/2026
11°57'51.153"S 76°32'32.306"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.153"S 76°32'32.306"W
LI0906 CERRO_SUCHE


DESPUES



11/06/2026
11°57'51.153"S 76°32'32.306"W
LI0906 CERRO_SUCHE


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




11/06/2026
11°57'51.153"S 76°32'32.306"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.153"S 76°32'32.306"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DESPUES



11/06/2026
11°57'51.153"S 76°32'32.306"W
LI0906 CERRO_SUCHE

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos