



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE FLORES
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: LI4834
CRQ: CRQ000000081366

Sticker Año mantenimiento



11/06/2026
12°36'56.351"S 76°38'25.564"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



11/06/2026
12°36'56.441"S 76°38'25.527"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DURANTE



11/06/2026
12°36'56.351"S 76°38'25.510"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DESPUES



11/06/2026
12°36'56.417"S 76°38'25.530"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



11/06/2026
12°36'56.441"S 76°38'25.527"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DURANTE



11/06/2026
12°36'56.423"S 76°38'25.567"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DESPUES



11/06/2026
12°36'56.417"S 76°38'25.530"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




11/06/2026
12°36'56.441"S 76°38'25.527"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DURANTE



11/06/2026
12°36'56.423"S 76°38'25.567"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DESPUES



11/06/2026
12°36'56.417"S 76°38'25.530"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos