

REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE FLORES
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: LI4834
CRQ: CRQ000000081366

Sticker Año mantenimiento



12/06/2026
12°36'55.072"S 76°38'26.055"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

DURANTE

DESPUES

N/A

N/A

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

DURANTE

DESPUES

N/A

N/A

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	NO	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	NO	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales