



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CANCHAN
Nombre de Localidad: CATAHUASI
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANCHAN
ID site: LI5619
CRQ: CRQ000000081367

Sticker Año mantenimiento



12/06/2026
12°46'46.327"S 75°55'10.967"W
LI5619 CANCHAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Canchán 15760, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°46'46.9254"
Longitud
W 75°55'10.67124"
Distancia
0 ft
Fecha
12/6/2026 08:40
Altitud
1248 m a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



12/06/2026
12°46'46.327"S 75°55'10.967"W
LI5619 CANCHAN

DURANTE



12/06/2026
12°46'46.327"S 75°55'10.967"W
LI5619 CANCHAN

DESPUES



12/06/2026
12°46'46.327"S 75°55'10.967"W
LI5619 CANCHAN

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



12/06/2026
12°46'46.327"S 75°55'10.967"W
LI5619 CANCHAN

DURANTE



12/06/2026
12°46'46.327"S 75°55'10.967"W
LI5619 CANCHAN

DESPUES



12/06/2026
12°46'46.327"S 75°55'10.967"W
LI5619 CANCHAN

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



12/06/2026
12°46'46.327"S 75°55'10.967"W
LI5619 CANCHAN

DURANTE



12/06/2026
12°46'46.327"S 75°55'10.967"W
LI5619 CANCHAN

DESPUES



12/06/2026
12°46'46.327"S 75°55'10.967"W
LI5619 CANCHAN



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General