




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CANCHAN
Nombre de Localidad: CATAHUASI
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANCHAN
ID site: LI5619
CRQ: CRQ000000081367

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 12/06/2026 12°46'46.346"S 75°55'10.012"W L16619 CANCHAN	 12/06/2026 12°46'46.363"S 75°55'09.991"W L16619 CANCHAN	 12/06/2026 12°46'46.419"S 75°55'09.983"W L16619 CANCHAN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 12/06/2026 12°46'46.332"S 75°55'10.006"W L16619 CANCHAN	 12/06/2026 12°46'46.297"S 75°55'09.967"W L16619 CANCHAN	 12/06/2026 12°46'46.341"S 75°55'09.986"W L16619 CANCHAN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 12/06/2026 12°46'46.317"S 75°55'09.987"W L16619 CANCHAN	 12/06/2026 12°46'46.309"S 75°55'10.014"W L16619 CANCHAN	 12/06/2026 12°46'46.442"S 75°55'09.993"W L16619 CANCHAN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 12/06/2026 12°46'46.309"S 75°55'09.986"W L16619 CANCHAN	 12/06/2026 12°46'46.304"S 75°55'09.986"W L16619 CANCHAN	 12/06/2026 12°46'46.309"S 75°55'09.986"W L16619 CANCHAN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 12/06/2026 12°46'46.359"S 75°55'09.929"W L16619 CANCHAN	 12/06/2026 12°46'46.359"S 75°55'09.929"W L16619 CANCHAN	 12/06/2026 12°46'46.359"S 75°55'09.929"W L16619 CANCHAN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		