






REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estación: SANTIAGO DE TUNA
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE TUNA
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Dirección: CP SANTIAGO DE TUNA
ID site: LI5252
CRQ: CRQ000000084943

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA		RECTIFICADOR, CARGADOR Y BB / SPD	
			
TORRES		CLIMATIZACION AA	
			