



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ SAN LUIS
Nombre de Localidad: SAN LUIS
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ
ID site: LI4759
CRQ: CRQ000000084945

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CORCETINA OXIDADA

CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
	N/A		
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION		RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
N/A		N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
	N/A		
		N/A	