



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE CORREVIENTO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CP SAN JUAN DE CORREVIENTO
ID site: LI4642
CRQ: CRQ000000085471

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A		N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A		N/A	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION		RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
N/A		N/A	
TORRES		SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA
		N/A	