





REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SAN_ANDRES_DE_TUPICOCHA
Nombre de Localidad: SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CP SAN ANDRES DE TUPICOCHA
ID site: LI5194
CRQ: CRQ000000085441

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR, CARGADOR Y BB / SPD	
			
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
