




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: HUAMANTANGA
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUAMANTANGA
ID site: LI4223
CRQ: CRQ000000084942

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 17/06/2026 11°29'55.424"S 76°44'55.109"W L14223 HUAMANTANGA	 17/06/2026 11°29'55.420"S 76°44'54.984"W L14223 HUAMANTANGA	N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 17/06/2026 11°29'55.411"S 76°44'55.018"W L14223 HUAMANTANGA	 17/06/2026 11°29'55.452"S 76°44'55.084"W L14223 HUAMANTANGA	N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 17/06/2026 11°29'55.391"S 76°44'55.047"W L14223 HUAMANTANGA	 17/06/2026 11°29'55.391"S 76°44'55.047"W L14223 HUAMANTANGA	N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	