




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE PACOTA
Nombre de Localidad: SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Direccion: CP SAN JUAN DE PACOTA
ID site: LI5702
CRQ: CRQ000000085484

Sticker Año mantenimiento



17/06/2026
12°00'41.637"S 76°27'21.518"W
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



17/06/2026
12°00'41.564"S 76°27'21.512"W
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

DURANTE



17/06/2026
12°00'41.564"S 76°27'21.512"W
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

DESPUES



17/06/2026
12°00'41.564"S 76°27'21.512"W
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



17/06/2026
12°00'41.564"S 76°27'21.512"W
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

DURANTE



17/06/2026
12°00'41.564"S 76°27'21.512"W
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

DESPUES



17/06/2026
12°00'41.564"S 76°27'21.512"W
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



17/06/2026
12°00'41.564"S 76°27'21.512"W
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

DURANTE



17/06/2026
12°00'41.564"S 76°27'21.512"W
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

DESPUES



17/06/2026
12°00'41.564"S 76°27'21.512"W
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General