



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

**Nombre de la Estacion:** CARANIA  
**Nombre de Localidad:** CARANIA  
**Fecha:** 18/06/2026 - 18/06/2026  
**Dirección:** CP CARANIA  
**ID site:** LI5613  
**CRQ:** CRQ000000086583

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

### CRITICIDAD

### BAJA

#### FOTO 1

#### FOTO 2

#### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

### PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

### CRITICIDAD

### BAJA

#### FOTO 1

#### FOTO 2

#### FOTO 3



### CORCARTINA OXIDADA

### CRITICIDAD

### BAJA

#### FOTO 1

#### FOTO 2

#### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

|                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONCRETO DESPRENDIDO                                                             |                                                                                    | CRITICIDAD                                                                          | BAJA |
| FOTO 1                                                                           | FOTO 2                                                                             | FOTO 3                                                                              |      |
|  |  |  |      |
| BASES DE TORRES CON FISURAS                                                      |                                                                                    | CRITICIDAD                                                                          | BAJA |
| FOTO 1                                                                           | FOTO 2                                                                             | FOTO 3                                                                              |      |
| N/A                                                                              | N/A                                                                                | N/A                                                                                 |      |
| TORRE OXIDADA                                                                    |                                                                                    | CRITICIDAD                                                                          | BAJA |
| FOTO 1                                                                           | FOTO 2                                                                             | FOTO 3                                                                              |      |
| N/A                                                                              | N/A                                                                                | N/A                                                                                 |      |
| OTRAS OBSERVACIONES                                                              |                                                                                    |                                                                                     |      |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA                                               | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION                                                   | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD                                                    |      |
| N/A                                                                              | N/A                                                                                | N/A                                                                                 |      |
| TORRES                                                                           | SPAT / OBRAS CIVILES                                                               | CLIMATIZACION AA                                                                    |      |
| N/A                                                                              | N/A                                                                                | N/A                                                                                 |      |