



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

**Nombre de la Estacion:** LA CAMPIÑA DE SUPE  
**Nombre de Localidad:** SUPE  
**Fecha:** 18/06/2026 - 18/06/2026  
**Direccion:** CP LA CAMPIÑA DE SUPE (PEDREGAL)  
**ID site:** LI3942  
**CRQ:** CRQ000000084890

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



| PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS                                                     |                                                                                      | CRITICIDAD                                                                            | BAJA                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                | FOTO 3                                                                                |
| N/A                                                                                | N/A                                                                                  | N/A                                                                                   | N/A                                                                                   |
| PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA                                        |                                                                                      | CRITICIDAD                                                                            | BAJA                                                                                  |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                | FOTO 3                                                                                |
| N/A                                                                                | N/A                                                                                  | N/A                                                                                   | N/A                                                                                   |
| CORCERTINA OXIDADA                                                                 |                                                                                      | CRITICIDAD                                                                            | MEDIA                                                                                 |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                | FOTO 3                                                                                |
|  |  |  |  |

|                                                                                    |                                  |                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| CONCRETO DESPRENDIDO                                                               |                                  | CRITICIDAD       | BAJA                             |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                           |                  | FOTO 3                           |
| N/A                                                                                |                                  | N/A              |                                  |
| BASES DE TORRES CON FISURAS                                                        |                                  | CRITICIDAD       | BAJA                             |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                           |                  | FOTO 3                           |
| N/A                                                                                |                                  | N/A              |                                  |
| TORRE OXIDADA                                                                      |                                  | CRITICIDAD       | BAJA                             |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                           |                  | FOTO 3                           |
| N/A                                                                                |                                  | N/A              |                                  |
| OTRAS OBSERVACIONES                                                                |                                  |                  |                                  |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA                                                 | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION |                  | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD |
| N/A                                                                                |                                  | N/A              |                                  |
| TORRES                                                                             | SPAT / OBRAS CIVILES             | CLIMATIZACION AA |                                  |
|  | N/A                              |                  | N/A                              |