




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: CALANGO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Direccion: CP CALANGO
ID site: LI4885
CRQ: CRQ000000085656

Sticker Año mantenimiento



19/06/2026
12°31'29.699"S 76°32'46.768"W
LI4885 CALANGO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



19/06/2026
12°31'29.699"S 76°32'46.768"W
LI4885 CALANGO

DURANTE



19/06/2026
12°31'29.699"S 76°32'46.768"W
LI4885 CALANGO


DESPUES



19/06/2026
12°31'29.699"S 76°32'46.768"W
LI4885 CALANGO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



19/06/2026
12°31'29.699"S 76°32'46.768"W
LI4885 CALANGO

DURANTE



19/06/2026
12°31'29.699"S 76°32'46.768"W
LI4885 CALANGO

DESPUES



19/06/2026
12°31'29.699"S 76°32'46.768"W
LI4885 CALANGO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




19/06/2026
12°31'29.699"S 76°32'46.768"W
LI4885 CALANGO

DURANTE



19/06/2026
12°31'29.699"S 76°32'46.768"W
LI4885 CALANGO

DESPUES



19/06/2026
12°31'29.699"S 76°32'46.768"W
LI4885 CALANGO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos