



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SAN LORENZO DE PUTINZA
Nombre de Localidad: PUTINZA
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Direccion: CP SAN LORENZO DE PUTINZA
ID site: LI5639
CRQ: CRQ000000088902

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION		RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
N/A		N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES		CLIMATIZACION AA
N/A		N/A	