



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: LARAOS
Nombre de Localidad: LARAOS
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Dirección: MZ L LT 4 YAUYOS
ID site: LI1194
CRQ: CRQ000000088903

Sticker Año mantenimiento



23/06/2026
12°20'52.608"S 75°47'09.686"W
LI1194 LARAOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




23/06/2026
12°20'52.515"S 75°47'09.733"W
LI1194 LARAOS

DURANTE



23/06/2026
12°20'52.515"S 75°47'09.732"W
LI1194 LARAOS

DESPUES



23/06/2026
12°20'52.599"S 75°47'09.601"W
LI1194 LARAOS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



23/06/2026
12°20'52.486"S 75°47'09.629"W
LI1194 LARAOS

DURANTE



23/06/2026
12°20'52.578"S 75°47'09.722"W
LI1194 LARAOS


DESPUES



23/06/2026
12°20'52.486"S 75°47'09.673"W
LI1194 LARAOS


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




23/06/2026
12°20'52.532"S 75°47'09.712"W
LI1194 LARAOS

DURANTE



23/06/2026
12°20'52.532"S 75°47'09.652"W
LI1194 LARAOS

DESPUES



23/06/2026
12°20'52.539"S 75°47'09.655"W
LI1194 LARAOS

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos