




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: LARAOS
Nombre de Localidad: LARAOS
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Direccion: MZ L LT 4 YAUYOS
ID site: LI1194
CRQ: CRQ000000088903

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 23/06/2026 12°20'53.162"S 75°47'11.921"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'53.162"S 75°47'11.921"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'53.162"S 75°47'11.921"W LI1194 LARAOS	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 23/06/2026 12°20'53.162"S 75°47'11.921"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'53.162"S 75°47'11.921"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'53.162"S 75°47'11.921"W LI1194 LARAOS	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 23/06/2026 12°20'53.128"S 75°47'11.918"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'53.162"S 75°47'11.907"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'53.131"S 75°47'12.016"W LI1194 LARAOS	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	 23/06/2026 12°20'53.178"S 75°47'11.986"W LI1194 LARAOS	N/A	