




# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: LARAOS  
Nombre de Localidad: LARAOS  
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026  
Direccion: MZ L LT 4 YAUYOS  
ID site: LI1194  
CRQ: CRQ000000088903

## Sticker Año mantenimiento



23/06/2026  
12°20'53.066"S 75°47'11.834"W  
LI1194 LARAOS

## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

### Mapa



Dirección  
Calle José Carlos Mariategui 104, Laraos 15785,  
Departamento de Lima, Perú  
Latitud  
S 12°20'53.01672" Fecha  
23/6/2026 8:28 a.m.  
Longitud  
W 75°47'11.86656" Altitud  
3833 yd a.s.l  
Distancia  
3 yd

## REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO


### ANTES



### DURANTE



### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES





| CHECKLIST - OBRA CIVIL      |        |                                                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Obras Civiles               | Estado |                                                      |
| Estado de Puertas y paredes | OK     | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras |
| Concertina                  | OK     | Verificar el estado de la concertina                 |
| Estructura                  | OK     | Verificar el estado de la estructura en general      |
| Limpieza                    | OK     | Limpieza General                                     |