



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: I.E 20690
Nombre de Localidad: ALLAUCA
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Direccion: AVENIDA CAPILLA S/N
ID site: 362384
CRQ: CRQ000000088910

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	23-06-2026
Nombre de la localidad:	QUIRIMAN
ID:	362384
Nombre de autoridad local:	LUIS ALBERTO CUCHO VIZCAYA
Nombre responsable de mantenimiento:	WILSON PABLO SANCHEZ
Energía AC/DC/AA	Estado
Iluminación	Verificar el estado de transformadores
Voltage AC	Verificar que los valores de voltage estén en el rango
Receptáculos	Verificar el buen funcionamiento de los receptáculos
Unidad de Redes	Probar el buen estado de los bornes
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de distribución
Ala Acústico/sonido	Verificar el buen funcionamiento del sistema de sonido
Interrupción de emergencia	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Conmutadores	Probar todos los interruptores del sitio
Linea de Redes	Probar el buen funcionamiento
RAE	Verificar el estado de los postes, tanto de caja como cables
Sistema de Pasos a Tierra	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los postes a tierra
Almacenamiento de baterías	Estado
Equipos RRU, Router o MW	Verificar el buen estado de equipos
Parques electrónicos	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	Verificar la limpieza física y el orden de los cables
Almacenamiento	Verificar el estado de almacenamiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ONU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ONU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y tipo de antena
VSWR cables	Medir el VSWR mediante Software adecuado
Seguridad Física interior	Estado
Chapas Eléctricas	Verificar correcto funcionamiento
Terminales	Verificar el estado de la Conectoria
Cámaras	Revisión de operación y ángulo de la Cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Otros cables - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Conectoria	Verificar el estado de la Conectoria
Extracción de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Montepunto/Torre	Inspeccionar el estado de estructuras
Autoprotección/Torre Ventada	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Limpieza general del sitio	N.O.

Nombre del Representante Claro: WILSON PABLO SANCHEZ
Cargo: DIRECTOR 21528614
23/06/2026
12°37'45.980"S 75°58'57.984"W
362384

N/A