



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LARAOS
Nombre de Localidad: LARAOS
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Direccion: MZ L LT 4 YAUYOS
ID site: LI1194
CRQ: CRQ000000088903

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/06/2026 12°20'52.827"S 75°47'12.017"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'52.789"S 75°47'11.943"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'52.876"S 75°47'11.911"W LI1194 LARAOS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/06/2026 12°20'52.794"S 75°47'11.899"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'52.768"S 75°47'11.983"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'52.804"S 75°47'12.086"W LI1194 LARAOS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/06/2026 12°20'52.840"S 75°47'11.980"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'52.749"S 75°47'11.983"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'52.816"S 75°47'11.944"W LI1194 LARAOS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/06/2026 12°20'52.814"S 75°47'12.080"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'52.804"S 75°47'12.080"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'52.804"S 75°47'12.080"W LI1194 LARAOS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/06/2026 12°20'52.866"S 75°47'11.906"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'52.866"S 75°47'11.906"W LI1194 LARAOS	 23/06/2026 12°20'52.866"S 75°47'11.906"W LI1194 LARAOS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A