



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: ANDAHUASI
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Direccion: Centro Poblado ANDAHUASI (COOPERATIVA)
ID site: 1508110051
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	23-06-2026
Nombre de la localidad:	Andahuasi
ID:	1508110051
Nombre de autoridad local:	Roberto Vera
Nombre responsable de mantenimiento:	Edwin Sosa
Energía AC-DC-AA	Estado
Unión eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje de baterías	N/A
Tableros de distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Balizaje	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	Estado
Mantenimiento en Gabinetes	N/A
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Tableros electrónicos	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoalimentada/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Firma autoridad local: Roberto Vera
Nombre: Roberto Vera
Cargo: 15083540

Firma responsable: Edwin Sosa
Nombre: Edwin Sosa
Cargo: 15083540

23/06/2026
11°08'03.181"S 77°11'51.602"W
1508110051 ANDAHUASI

N/A