



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: CALACHOTA
Nombre de Localidad: ALLAUCA
Fecha: 24/06/2026 - 24/06/2026
Dirección: CALACHOTA
ID site: LI5739
CRQ: CRQ00000088905

Sticker Año mantenimiento



24/06/2026
12°37'45.406"S 75°58'58.890"W
LI5739 CALACHOTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



24/06/2026
12°37'45.323"S 75°58'58.833"W
LI5739 CALACHOTA

DURANTE



24/06/2026
12°37'45.317"S 75°58'58.837"W
LI5739 CALACHOTA

DESPUES



24/06/2026
12°37'45.317"S 75°58'58.837"W
LI5739 CALACHOTA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



24/06/2026
12°37'45.323"S 75°58'58.833"W
LI5739 CALACHOTA

DURANTE



24/06/2026
12°37'45.317"S 75°58'58.837"W
LI5739 CALACHOTA

DESPUES



24/06/2026
12°37'45.317"S 75°58'58.837"W
LI5739 CALACHOTA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES




24/06/2026
12°37'45.323"S 75°58'58.833"W
LI5739 CALACHOTA

DURANTE



24/06/2026
12°37'45.317"S 75°58'58.837"W
LI5739 CALACHOTA

DESPUES



24/06/2026
12°37'45.317"S 75°58'58.837"W
LI5739 CALACHOTA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general