




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: HUANDARO
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 24/06/2026 - 24/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANDARO
ID site: LI5160
CRQ: CRQ00000088082

Sticker Año mantenimiento




24/06/2026
11°23'42.292"S 76°46'48.868"W
LI5160 HUANDARO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



24/06/2026
11°23'42.271"S 76°46'48.818"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



24/06/2026
11°23'42.234"S 76°46'48.847"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



24/06/2026
11°23'42.209"S 76°46'48.941"W
LI5160 HUANDARO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



24/06/2026
11°23'42.210"S 76°46'48.938"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



24/06/2026
11°23'42.234"S 76°46'48.808"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



24/06/2026
11°23'42.209"S 76°46'48.941"W
LI5160 HUANDARO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



24/06/2026
11°23'42.210"S 76°46'48.938"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE




24/06/2026
11°23'42.234"S 76°46'48.808"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



24/06/2026
11°23'42.209"S 76°46'48.941"W
LI5160 HUANDARO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales