



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: HUANCATA
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Direccion: CP HUANCATA
ID site: LI5233
CRQ: CRQ000000088075

Sticker Año mantenimiento



25/06/2026
12°11'08.925"S 76°14'21.367"W
LI5233 HUANCATA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa




Dirección

Latitud
S 12°11'17.79504"
Longitud
W 76°14'25.7604"
Distancia
0 m

Fecha
25/06/26 7:02 a. m.
Altitud
-

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



25/06/2026
12°11'08.925"S 76°14'21.367"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.925"S 76°14'21.367"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES



25/06/2026
12°11'08.925"S 76°14'21.367"W
LI5233 HUANCATA


REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES




25/06/2026
12°11'08.925"S 76°14'21.367"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.925"S 76°14'21.367"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES



25/06/2026
12°11'08.925"S 76°14'21.367"W
LI5233 HUANCATA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



25/06/2026
12°11'08.925"S 76°14'21.367"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.925"S 76°14'21.367"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES




25/06/2026
12°11'08.925"S 76°14'21.367"W
LI5233 HUANCATA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC