



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: HUANCATA
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Direccion: CP HUANCATA
ID site: LI5233
CRQ: CRQ00000088075


Sticker Año mantenimiento



25/06/2026
12°11'08.432"S 76°14'22.512"W
LI5233 HUANCATA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección -
Latitud S 12°11'17.79504"
Longitud W 76°14'25.7604"
Distancia 0 m
Fecha 25/06/26 7:02 a. m.
Altitud -

EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE




DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



DURANTE



DESPUES





VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES

DURANTE

DESPUES





MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES

DURANTE

DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC